
石綿カラー継手用

止水金県

(AJ-20)

これは便利!不断水の 漏水修理にもってこい!


止水金具は、1種石綿カラー継手のゴム部 よりの漏水を、フランジのみの構造で、素早




軽量化で、石綿管の負担を軽減



施工方法




漏水している継手部 周囲の清掃をします。




2本のゴム輪の切り口 とフランジの合わせ部が 重ならないように、ゴム 輪とフランジを継手部に はめます。


なお、一方の管の浸食 が激しい場合には、3本 のゴム輪で侵食部をお おいます。



フランジをゴム輪にか ぶせ、フランジボルトを 均等に締め付けます。




フランジ間に組み立て ボルトを通し、ボルトを 均等に締め付けます。



継手部の漏水が止まっ たことを確認します。

形状•寸法



呼び径	フランジ			ゴム輪		組み立てボルト		フランジボルト	
	Dз	D ₆	T	RW	数	呼び	数	呼び	数
75	103	144	42	15	4	M16	4	M16	4
100	132	177	45	16	4	M16	4	M16	4
125	161	212	50	18	4	M20	4	M20	4
150	191	245	53	19	4	M20	4	M20	4
200	251	314	78	22	4	M20	6	M24	4
250	305	372	85	24	4	M20	8	M24	4
IB250	311	386	85	24	4	M20	8	M24	4
300	362	434	92	26	4	M20	8	M24	4
IB300	370	452	92	26	4	M20	8	M24	4

呼び径	ボルトの締め 付けトルク			
75 • 100	40N·m			
125~旧300	80N·m			

- 注1) 呼び径の旧とは、石綿管の旧規格 (昭和46年までの製造管)適合品。
- 注2) 呼び径200以上の組み立てボルトは、 両切ボルトとする。



営業本部

愛知県高浜市八幡町1丁目1番地1

札幌営業所 札幌市東区北7条東3丁目15番地30号 (SKY-OFFICE)

仙台営業所 仙台市若林区卸町1丁目6番地15 (卸町セントラルビル) 東京営業所 東京都足立区千住1丁目3番地6号(TOCビル)

大阪営業所 大阪市西区西本町1丁目13番地38 (西本町新興産ビル) 福岡営業所 福岡市中央区天神4丁目9番10号(第二正友ビル)

〒444-1302 電話〈0566〉53-0901 ファックス〈0566〉52-0111

〒120-0034 電話〈03〉5284-3609 ファックス〈03〉3870-4213 〒550-0005 電話〈06〉6586-6512 ファックス〈06〉6586-6513

〒060-0907 電話〈011〉722-3343 ファックス〈011〉214-9668 〒984-0015 電話〈022〉283-5959 ファックス〈022〉283-5960

〒810-0001 電話〈092〉731-8224 ファックス〈092〉731-8185

2022年9月改定